



**Spare parts and
Pièces détachées et
accessoires**
(XT and XC model upgrade)



spinlock
the experts in rope holding

How to replace:

Handle (X-HDL)
Cam (CAM-0608 /0814 /1216 /0814L /1216L)
Side fairings (XTS-SIDE)

- Remove the Powerclutch from the deck.
- Carefully unscrew fasteners (A) from side fairing (B).
- Remove one sidefairing leaving components located on fasteners.
- Note how parts are assembled before removing faulty parts
- Reassemble with new parts.
- Check top pin (C) is well located in blind holes. It should not be able to move from side to side.
- Check function of clutch before resealing to deck using silicone sealant

Comment remplacer:

poignée (X-HDL)
Came (CAM-0608/ 0814/ 1216/ 0814L/ 1216L)
joues (XTS-SIDE)

- Retirer le bloqueur du pont.
- Retirer les fixations (A) d'une joue(B) avec précautions.
- Remarquer comment est assuré le montage des pièces internes et changer la

pièce défectueuse.

- Réassembler le bloqueur.
- Contrôler que l'axe butée (C) est bien positionné dans les trous borgnes, il ne doit pas y avoir de translation possible de cette pièce.
- Contrôler le bon fonctionnement du bloqueur avant de le refixer sur le pont sans oublier d'assurer une bonne étanchéité en utilisant un mastic silicone.

Full open lock

If the Powerclutch fails to stay full open in use, it is likely that the handle lever has been distorted. Replace with new handle or cam module.

Blocage poignée complètement ouverte

Si la poignée du bloqueur ne reste pas en position complètement ouverte, cela est probablement dû à une déformation de celle-ci. La poignée ou le module de came sont à remplacer.

Maintenance

Spinlock products are made from the best quality materials for durability and low maintenance in a

IMPORTANT
Spinlock Limited accept no liability whatsoever for any claim that may relate directly or indirectly to the use of this equipment for any application or loading other than advised in current product information published by Spinlock Limited.
Chacun de nos produits est destiné à un usage spécifique qui doit être conforme à nos recommandations. En cas de doute vous devez solliciter un complément d'information auprès de Spinlock Limited qui ne peut en aucun cas être tenue responsable des dégâts et/ou dommages directs ou indirects survenus lors de l'utilisation de ses produits.

Fax: +44 (0) 1983 295542
Email: prosupport@spinlock.co.uk
Web: www.spinlock.co.uk

Spinlock Ltd
Coves
England

customer contact

ARGENTINA Timmer S.A. T: +5411 4580 0444	BRAZIL Mazurta Regatta Sport Ltd T: +55 11 3030 3400	AUSTRALIA Spinlock Australia Pty Ltd T: +612 9905 9400	BRITISH VIRGIN ISLANDS Richardsons Rigging T: +386 45 302 444	SPAIN Equip yacht s.l. T: +358 9 887 0120	FRANCE Interdist T: +33 2 99 19 54 54	GERMANY Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075	AUSTRIA Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075
NORWAY Ingvald Skane AS T: +47 33 041 591	POLAND Mazurta T: +48 89 7612221	PORTUGAL Saltingoz - Comercio de Antigos Nauticos T: +351 226 179 936	SLOVENIA Seaway d.o.o. T: +386 45 302 444	FINLAND Oy Vesteik AB T: +358 9 887 0120	IRELAND H. Sheppard & Co Ltd T: +41 32 755 9500	GIBRALTAR Buchter & Wait SA T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075
USA Maritime Trading Company LLC T: +1 860 767 0468	NEW ZEALAND Power & Marine Ltd T: +6499 445 555	HONG KONG Sky International T: +852 2827 5876	NEW CALEDONIA Marine Corail T: +687 27 58 48	GERMANY Interdist T: +33 2 99 19 54 54	NEW ZEALAND Power & Marine Ltd T: +6499 445 555	NETHERLANDS Buchter & Wait SA T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075
CANADA Transat Marine Ltd T: +1 705 721 0143	AFRICA Central Boating (Pty) Ltd T: +27 21 424 8026	NETHERLANDS Equip yacht s.l. T: +358 9 887 0120	NETHERLANDS Marine Corail T: +687 27 58 48	NETHERLANDS Interdist T: +33 2 99 19 54 54	NETHERLANDS Buchter & Wait SA T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075
USA Tomason Topsal T: +39 01852001	NETHERLANDS Marathon Leisure Ltd T: +44 23 9263 7711	NETHERLANDS Equip yacht s.l. T: +358 9 887 0120	NETHERLANDS Marine Corail T: +687 27 58 48	NETHERLANDS Interdist T: +33 2 99 19 54 54	NETHERLANDS Buchter & Wait SA T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075
NETHERLANDS Tomason Topsal T: +39 01852001	NETHERLANDS Marathon Leisure Ltd T: +44 23 9263 7711	NETHERLANDS Equip yacht s.l. T: +358 9 887 0120	NETHERLANDS Marine Corail T: +687 27 58 48	NETHERLANDS Interdist T: +33 2 99 19 54 54	NETHERLANDS Buchter & Wait SA T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075	NETHERLANDS Peter Frisch GmbH T: +49 8936 5075

customer service


harsh marine environment.

- For best results, flush regularly with fresh water and lubricate handle / cam bearing with silicone grease or spray.
- Do not use mineral oil & solvent based lubricants like "WD40". The wrong lubricants will degrade and weaken reinforced plastic components, possibly causing sudden structural failure. They will also degrade the bearing properties of composite bushes.

Entretien

Tous les produits Spinlock sont fabriqués dans les meilleurs matériaux dans un souci de qualité et d'entretien minimum malgré un environnement agressif.

- Nettoyer régulièrement à l'eau douce pour chasser les dépôts de sel et une fois sec, appliquer un spray silicone ou la graisse Spinlock.
- Ne pas utiliser de lubrifiant à base de solvant du type "WD40" cela aurait pour effet de dégrader et d'affaiblir les pièces en plastique renforcé, pouvant causer une subite rupture structurelle. De plus, ce type de lubrifiant réduit les propriétés de glissement des coussinets en composites.



customer support

XTS & XCS Accessoires
Cam upgrade for 6-8mm line
CAM-0608
Cam upgrade for 8-14mm line
CAM-0814
Cam upgrade for 12-16mm line
CAM-1216
X-HDL
Aluminium handle for XTS/XCS
XTS-SIDE
Plastic side fairing for XTS/XCS (pair)
X-LBL
Handle labels English, French, German
XTS-SMNT
Converts standard XTS for side mounting
XCS-SMNT
Converts standard XCS for side mounting
CAM-0814L
Cam upgrade (lock-up version) XTS/XCS to lock-open action
CAM-1216L
Cam upgrade (lock-up version) XTS/XCS to lock-open action

Spinlock's after sales service is available worldwide through our distribution network. Should you need any help in obtaining spare parts, or advice with repairs, your local Spinlock expert can provide a fast and professional service.

Le service après-vente Spinlock est garanti à travers le monde grâce à notre réseau de distribution.

Que vous ayez besoin d'un conseil ou de pièces détachées, contactez votre distributeur local qui vous apportera un service rapide et de qualité.